


■ 안전진단 후속조치 전, 후 사진 대지



-소방분야 감지기 설치위치 부적합 -전체사진 동일함(11곳)
 -간호관(403호) 과학관(5305호, 5311호, 5312호, 5212호, 5111호) 정보관(3201호, 3203호, 3404호, 3304호),
 평생교육관(7107호) -차동식 열감지기에서 광전식 연기감지기로 교체(히터 열풍관련 오작동 우려 교체)



-전기분야 분전반 명판 미부착(안전스티커 부착) -전체사진 동일함(10곳).
 -공용PC실(정보관3301호, 3302호, 3304호, 사회관12411호)
 -국방의료과(12414호) 사이버보안과(3201호, 3203호, 3307호) 미래자동차공학과(11203호) 의료공학과(3406호)




-전기분야 분전반 앞 장애물 적치(실습기자재 정리) -전체사진 동일함(3곳).
 -의약품질분석과(5410호), 사이버보안과(3210호), 산업보건관리과(7206호)


■ 안전진단 후속조치 전, 후 사진 대지



- 멀티콘센트 바닥방치(벽면에 고정부착) -전체사진 동일함(10곳).
-간호학과 403호, 405호, 물리치료과 1101호, 1104호, 산업보건관리과 7206호, 11201호, 건설정보과 5105호
-건설정보과 5106호, 5305호, 의료공학과 3405호



- 바닥 배선정리(케이블 철거 및 몰딩작업) -전체사진 동일함(4곳).
-간호관 403호, 405호, 자동차과 11201호, 11203호



- 안전보건표지 미부착(안전스티커 부착 6곳).
-의약품질분석과 5412호, 건설정보과 5111호, 5510호, 호텔조리과 5510호, 5511호, 본관 4101호



■ 안전진단 후속조치 전, 후 사진 대지



-분전반 명판 미부착(차단기별도 부착) - 미래자동차공학과 11203호



-위험기계 안전수칙 미게시(보건표지 및 안전수칙 부착 4곳).
-건설정보과 5111호, 5512호, 호텔조리과 5505호, 본관 4101호,



-유해물질 사전유해인자 위험분석 취급 관리대장(R&DSA)정비 및 특별 관리물질 취급 일지작성(내부기안문 결재)
-의약품질분석과(5407호, 5410호, 5411호, 5412호), 치위생과(2405호, 2501호), 산업안전보건과(5201호)
-미래자동차공학과(11101호, 11203호), 건설정보과(5111호), 호텔조리과(5505호, 5510호, 5511호, 5512호)
-의료공학과(3404호)
- 7개 학과별 유해물질 취급 관련서류 실습실 안전관리 자료함 비치(보관)

■ 안전진단 후속조치 전, 후 사진 대지



-폐액 수집구(옆) 방수형 콘센트 미사용(방수형 콘센트 교체), -의약품질분석과 5412호.



-화학물질 경고표지 미부착(불필요 시약처리 및 안전경고 표지부착 2곳)
-의약품질분석과(5410호, 5412호)



-정보관3304호 실습실 PC전기(전원) BOX설치

■ 안전진단 후속조치 전, 후 사진 대지






-시약선반 전도방지 안전바 설치(5412호)

■ 안전관리 후속조치 외 기타 보수



- 가스 전도방지장치 설치, 하반기사용(의약품질분석과 5411호) - 분석장비 폐액통 설치(의약품질분석과 5411호)



-폐시약 운반 및 약품이동 카트구입(시약실) - 통신 분전함 스티커 및 유휴설비 스티커 부착(해당실습실 전체)

■ 연구실 정밀검사 후속조치 보수용 물품구입 사진



-전기 멀티탭 및 PVC물딩 - 안전보호물품 외 안전스티커 -차단기50A 외 전기소모품